



FRICION PREMIUM

NUEVOS LANZAMIENTOS


9033-D1801CFP

BALATA DISCO DEL
MINI COOPER 14-20 1.6L 2.0T
CERAMICA
FP



9032-D1800CFP

BALATA DISCO TRAS
MINI COOPER 14-20 1.6L 2.0T
CERAMICA
FP



8383-D1268CFP

BALATA DISCO DEL
MB SPRINTER 2500 3500 19-22 2.0L 2.1L 3.0L
S/SENSOR
CERAMICA
FP



9442-D2201CFP

BALATA DISCO TRAS
MB SPRINTER 2500 3500 19-22 2.0L 2.1L 3.0L
S/SENSOR
CERAMICA
FP



9525-D2289CFP

BALATA DISCO DEL
JAC SEI 2 17-21 1.5L
SEI 3 18-21 1.6L
SPC-9525-Z
CERAMICA
FP



9346-D2112CFP

BALATA DISCO TRAS
MG HS 21-24 1.5T 2.0T
CERAMICA
FP



Av. Javier Rojo Gómez No. 1350 Col. San Miguel, C.P. 09360, CDMX

55 5716 1400

Nikko Autoparts

NIKKO
— AUTO-PARTS

No. 20
Enero 2025
Pág. 1 de 2



FRICION PREMIUM

NUEVOS LANZAMIENTOS

58302-BVA05CFP

BALATA TRAS
HY CRETA 21-24 1.5L
CERAMICA
FP



9128-D1901CFP

BALATA DISCO TRAS
CR PACIFICA 17-23 3.6L
VOYAGER 20-23 3.6L
SPC-9128-Z
CERAMICA
FP



9427-D2183CFP

BALATA DISCO TRAS
TY COROLLA 20-24 1.8L
CERAMICA
FP



Av. Javier Rojo Gómez No. 1350 Col. San Miguel, C.P. 09360, CDMX

55 5716 1400

Nikko Autoparts



No. 20
Enero 2025
Pág. 2 de 2